


PT-ONPOWER 110 - Manual do utilizador

A. Apresentação do produto; peças; indicadores LED



- 1 : Orifício da correia de transporte
- 2 : Botão para ligar/desligar
- 3 : Saída USB
- 4 : Entrada Micro USB
- 5 : Indicadores LED

B. Funcionalidades

1. Elevada capacidade de 2600 mAh num tamanho compacto.
2. Design portátil e elegante.
3. Sistema de proteção de segurança múltiplo para garantir a máxima segurança dos dispositivos: proteção contra sobrecarga, sobretensão, sobreintensidade de corrente e curto-circuito.
4. Apresentação inteligente da carga restante através de LEDs.

C. Especificações técnicas

Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio

Capacidade: 2600 mAh / 9,6 Wh

Entrada: Micro USB 5 V / 1 A

Saída: USB 5 V / 1 A

Dimensões: 102x24x22 mm

Peso: 64 g (+- 5 g)

Acessórios: Cabo USB

D. Como utilizar o ONPOWER 110

1. Ligar o ONPOWER 110: Prima o botão de ligar/desligar (pressão breve) até o LED indicador ficar aceso, indicando que o carregador está ligado.
2. Desligar o ONPOWER 110: Prima o botão de ligar/desligar (pressão longa, cerca de 3 seg.) até o LED indicador ficar apagado, indicando que o carregador está desligado.

Nota:

1. O ONPOWER 110 liga-se automaticamente quando ligado à porta USB.
2. O ONPOWER 110 desliga-se automaticamente após 90 segundos sem utilização.

E. Como carregar o ONPOWER 110

1. O carregamento pode ser efetuado através do computador ou adaptador: ligue o ONPOWER 110 utilizando o cabo USB.
2. Os indicadores LED ficam intermitentes durante o carregamento do ONPOWER 110.
3. Todos os indicadores LED ficam acesos quando o carregamento estiver concluído.

Nota: É recomendável carregar ONPOWER 110 apenas quando não se encontra a ser utilizado. Os LEDs de estado ou a proteção contra curto-circuitos podem ser afetados pela sua operação incorreta.

F. Como testar a carga restante

Prima o botão de ligar/desligar para verificar a carga restante.

Estado de carga:

Indicador LED	● LIGADO ○ DESLIGADO	Capacidade	○ Indicador LED intermitente
○ ○ ○		0%-10%	○ Indicador LED apagado
● ○ ○		10%-35%	
● ● ○		35%-60%	● Indicador LED aceso
● ● ●		60%-100%	

G. Como carregar o seu dispositivo

Compatível com:

iPhone, smartphones, leitor de MP3/MP4, PSP/NDS

1. Utilize o cabo de dados USB original ou o cabo USB fornecido com o carregador para ligar a porta USB ao dispositivo.
2. Ligue o dispositivo ao ONPOWER 110.
3. Ligue o ONPOWER 110.
4. Desligue o dispositivo após o carregamento estar concluído.

H. Cuidados a ter

1. Carregue o ONPOWER 110 totalmente na primeira utilização.
2. Certifique-se de que utiliza o cabo de origem, uma vez que está em conformidade com as especificações adequadas. A não utilização deste cabo pode causar danos no ONPOWER 110.
3. Antes de iniciar o carregamento, confirme que a tensão do dispositivo que pretende carregar é de 5 V.
4. Evite quedas e embates do carregador, e não desmonte ou tente reparar o ONPOWER 110.
5. Não submerja ou coloque o ONPOWER 110 dentro de água e evite expô-lo a ambientes húmidos.
6. Não exponha ou coloque o ONPOWER 110 junto de fontes de calor ou chama aberta.
7. Não deixe o ONPOWER 110 dentro de um automóvel ao sol, uma vez que as elevadas temperaturas podem causar danos no produto.
8. Mantenha o ONPOWER 110 fora do alcance das crianças.
9. Não insira qualquer objeto nas portas USB de entrada e saída do ONPOWER 110 para evitar qualquer curto-circuito ou danos ao produto.
10. Efetue um carregamento completo a cada quatro meses para evitar uma redução da vida útil da bateria do ONPOWER 110.

I. Garantia:

2 anos de garantia, sujeito a utilização normal (os acessórios não estão abrangidos pela garantia).