







**EN****DISPLAY****FEATURES & SPECIFICATION**

- Auto ON / OFF
- Weight units : kg, lb, st/lb
- Capacity : 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Graduation : 0.1 kg, 0.2 lb, 1lb:20st
- Overload indication : "-----"
- Low battery indication : "Lo"
- Power supply : 1 x CR2032 battery

**TO CHANGE BATTERY**

- Ensure +/- terminals are correct way around
- Please remove the insulating strip before use.

**FUNCTION KEYS****OPERATION INSTRUCTIONS**

- 1 - Press UNIT key to switch on and select unit.
- 2 - Place the scale on the solid and flat ground, let the scale turn off automatically.
- 3 - User stand on the platform of scale directly, it will flicker and lock on the LCD after the weight steady, then automatically turn off after 10 seconds.
- 4 - If without any operation , it'll turn off automatically
- 5 - When you don't use it, please balanced lay it, then do not put any item on the scale.

**KINDLY REMINDER:**



- Don't use scale on the carpet
- In order to ensure weighing accurate, when you move the scale, please first turn on (or tap on) and wait for turn off, then, you can stand on the platform again and measure your weight . Otherwise, it will add scale own weight.

**FR****AFFICHAGE****CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS**

- Marche / Arrêt automatique
- Unité de poids : kg, lb, st : lb
- Capacité : 150 kg, 330 lb, 23st: 8lb
- Graduation : 0.1 kg, 0.2 lb, 1lb : 20st
- Indication surcharge : "-----"
- Indication batterie faible : "Lo"
- Alimentation : 1 x pile CR2032

**POUR CHANGER LA PILE**

- Assurez-vous que les pôles +/- soient dans le bon sens.
- Enlevez la bande isolante avant l'utilisation.

**FONCTION DES TOUCHES****INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- 1 - Appuyez sur la touche UNIT pour allumer et choisir l'unité.
- 2 - Placez la balance sur un sol plat et solide, laissez la balance s'allumer automatiquement.
- 3 - Montez sur la balance et attendez que la valeur de votre poids se fige.
- 4 - Descendez de la balance. Celle-ci s'éteindra automatiquement après 10 secondes.
- 5 - Lorsque vous n'utilisez pas la balance, laissez-la en place et ne posez rien dessus.

**RAPPEL :**



- N'utilisez pas la balance sur un tapis
- Afin de garantir l'exactitude de la mesure. Lorsque vous déplacez la balance, commencez par l'allumer et attendez qu'elle s'éteigne. Vous pourrez alors monter dessus de nouveau pour vous peser.

**ES****DISPLAY****CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES**

- Encendido/apagado automático
- Unidades de peso : kg, lb, st/lb
- Capacidad : 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Graduación : 0.1 kg, 0.2 lb, 1lb:20st
- Indicación de exceso de carga : "-----"
- Indicación de batería baja : "Lo"
- Alimentación : 1 Pila x CR2032

**PARA SUSTITUIR LA PILA**

- Asegúrese de que los terminales +/- se encuentran en la posición correcta.
- Por favor, retire la lámina aislante antes del uso.

**BOTONES****INSTRUCCIONES DE USO**

- 1 - Pulse el botón UNIT para encender y seleccionar la unidad.
- 2 - Coloque la báscula sobre una superficie estable y plana. Deje que se apague automáticamente.
- 3 - El usuario deberá subir directamente sobre la plataforma de la báscula. La pantalla LCD parpadeará primero para pasar luego a visualizar de forma continua una vez se establezca el peso, después se apagará automáticamente pasados 10 segundos.
- 4 - Si no se efectúa ninguna operación, se apagará automáticamente.
- 5 - Cuando no la use, déjela colocada horizontalmente y no cargue ningún elemento sobre ella.

**RECORDATORIO:**


- NO use la báscula sobre una alfombra.
- Para asegurar un pesado preciso, cuando mueva la báscula, por favor, enciéndala primero (o tóquela) y espere a que se apague, entonces, usted podrá subirse a la plataforma de nuevo para pesarse, de lo contrario, agregará el propio peso de la báscula.

**DE****ANZEIGE****EIGENSCHAFTEN UND SPEZIFIKATIONEN**

- Auto-Ein/Aus
- Gewichtseinheiten: kg, lb, st: lb
- Kapazität: 150 kg, 330 lb, 23 st: 8 lb
- Einteilung: 0,1 kg, 0,2 lb, 1 lb: 20 st
- Überlastungsanzeige: "-----"
- Niedrigstromanzeige: "Lo"
- Stromversorgung: 1 x CR2032-Batterie

**BATTERIEWECHSEL**

- Stellen Sie sicher, dass +/- richtig angeordnet sind.
- Bitte entfernen Sie den Isolierstreifen vor dem Gebrauch.

**FUNKTIONSTASTEN****BEDIENUNG**

- 1 - Betätigen Sie die UNIT-Taste zur Auswahl der Messeinheit.
- 2 - Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Unterlage, und warten Sie bis sie sich automatisch ausschaltet.
- 3 - Der Benutzer kann sich dann auf der Plattform der Waage direkt draufstellen. Die Anzeige geht an und stoppt, nachdem das Gewicht erfolgreich gemessen wurde. Dann schaltet sich die Anzeige automatisch nach 10 Sekunden ab.
- 4 - Wenn die Waage nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch ab.
- 5 - Wenn Sie die Waage nicht benutzen, stellen Sie sie auf eine ebene Unterlage. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Waage.

**ZUR ERINNERUNG:**



- Verwenden Sie die Waage nicht auf einem Teppich.
- Um die Genauigkeit der Waage zu gewährleisten, nachdem Sie bewegt wurde, schalten Sie sie erst ein (bzw. tippen Sie darauf), und warten Sie bis sie sich ausschaltet. Dann können Sie sich auf die Waage stellen und Ihr Gewicht messen. Andernfalls fügen die Waage ihr Eigengewicht hinzu.

**IT****DISPLAY****CARATTERISTICHE E SPECIFICHE**

- Accensione e spegnimento automatici
- Unità di misura: kg, lb, st/lb
- Capacità: 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Scala: 0,1 kg, 0,2 lb, 1lb:20st
- Indicatori di sovraccarico: "-----"
- Indicatori batteria scarica: "Lo"
- Alimentazione: 1 batteria CR2032

**SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**

- Assicurarsi di rispettare le indicazioni di polarità +/-.
- Prima di inserire la batteria rimuovere la striscia isolante.

**TASTI FUNZIONE****ISTRUZIONI DI UTILIZZO**

- 1 - Premere il tasto UNIT per accendere l'apparecchio e selezionare l'unità di misura.
- 2 - Collocare la bilancia su una superficie piana stabile e lasciare che si spenga sola.
- 3 - Collocarsi sulla bilancia in piedi. Una volta rilevato il peso, il valore viene visualizzato fisso sul display LCD. Il display si spegne in automatico dopo 10 secondi.
- 4 - Se non viene eseguita alcuna operazione la bilancia si spegne in automatico.
- 5 - Quando non si utilizza, riporre la bilancia senza posarci sopra nessun oggetto.

**PROMEMORIA**


- Non utilizzare la bilancia su tappeti.
- Per assicurare che la pesatura sia precisa, quando si sposta la bilancia per prima cosa accenderla (o premere leggermente) e attendere che si spenga in automatico, quindi collocarsi di nuovo sulla bilancia in piedi e pesarsi. In caso contrario, il valore ottenuto includerà anche il peso della bilancia.

**NL****DISPLAY****FUNCTIES & SPECIFICATIES**

- Auto AAN / UIT
- Gewichtseenheden: kg, lb, st/lb
- Capaciteit : 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Graduatie : 0,1 kg, 0,2 lb, 1lb:20st
- Indicatie overbelasting : "-----"
- Indicatie batterij bijna leeg: "Lo"
- Voeding: 1 x CR2032 batterij

**DE BATTERIJ VERVANGEN**

- Zorg ervoor dat de +/- polen van de batterij juist worden geplaatst.
- Verwijder de isolatiestrip voor gebruik.

**FUNCTIETOETSEN****GEbruiksINSTRUCTIES**

- 1 - Druk op UNIT om de weegschaal in te schakelen en de gewichtseenheid te selecteren.
- 2 - Plaats de weegschaal op een vaste en vlakke ondergrond en laat de weegschaal automatisch uitschakelen.
- 3 - Ga rechtstreeks op het platform van de weegschaal staan, het display zal het gewicht tonen nadat het gewicht stabiel is. Daarna zal de weegschaal na 10 seconden automatisch uitschakelen.
- 4 - De weegschaal schakelt zichzelf automatisch uit als hij niet wordt gebruikt.
- 5 - Als u de weegschaal niet gebruikt, berg hem dan op een vlakke ondergrond op en plaats geen voorwerpen op de weegschaal.

**VRIENDELIJKE HERINNERING**



- Gebruik de weegschaal niet op tapijt
- Als u het gewicht op een nauwkeurige wijze wilt meten, dan is het belangrijk dat u na het verplaatsen van de weegschaal de weegschaal eerst inschakelt (of op de weegschaal tikt) en wacht tot de weegschaal weer uitschakelt. U kunt daarna op het platform van de weegschaal staan en uw gewicht meten. Als u dit niet doet, dan zal de weegschaal zijn eigen gewicht optellen bij het gemeten gewicht.

**CS****ZOBRAZENÍ****FUNKCE A SPECIFIKACE**

- Automatické Zapnutí/Vypnutí
- Měrné jednotky: kg, lb, st/lb
- Kapacita: 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Stupnice: 0,1 kg, 0,2 lb, 1 lb:20st
- Oznámení přetížení: "-----"
- Nízký stav baterie: "Lo"
- Napájení: 1 x CR2032 baterie

**VÝMĚNA BATERIE**

- Ujistěte se, že +/- polarita je dodržena.
- Před použitím, prosím, vyjměte izolační pásku.

**FUNKČNÍ TLÁČITKA****NÁVOD K POUŽITÍ**

- 1 - Stiskněte tlačítko "UNIT" pro volbu měrné jednotky.
- 2 - Položte váhu na pevnou a rovnou podložku, nechte váhu se automaticky vypnout.
- 3 - Postavte se na přímo na plochu váhy. Display začne blikat. Jakmile se váha ustálí LCD zobrazí váhu. Váha se vypne po 10 vteřinách.
- 4 - Pokud není váha používána, automaticky se vypne.
- 5 - Pokud váhu nepoužíváte, uložte ji rovně podložce a nic na ni nepokládejte.

**UPOZORNĚNÍ:**



- Nepoužívejte váhu na koberec
- Pokud se chcete ujistit, že váha ukazuje přesně, nejprve ji položte na rovnou podložku, zapněte ji (nebo ji jemně stlačte nohou) a počkejte opět na její vypnutí. Poté se můžete na váhu postavit a zvažit se. Jinak si váha přidá vlastní měřítko.

**PT****TELA****FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS**

- LIGAR/DESLIGA automático
- Unidades de peso: kg, lb, st/lb
- Capacidade: 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Graduação: 0,1 kg, 0,2 lb, 1lb:20st
- Indicador de excesso de carga: "-----"
- Indicador de bateria fraca: "Lo"
- Fonte de energia: 1 x Bateria CR2032

**PARA TROCAR A BATERIA**



- Certifique-se de que os terminais +/- estão na direção correta.
- Remova a fita de isolamento antes de utilizar.

**TECLAS DE FUNÇÃO****PL****WYSWIETLACZ****CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKACJA**

- Automatyczne włączanie/wyłączanie
- Jednostki wagi: kg, lb, st/lb
- Zakres: 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Skala : 0,1 kg, 0,2 lb, 1lb:20st
- Wskaźnik przeciążenia: "-----"
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii: "Lo"
- Źródło zasilania: 1 bateria CR2032

**ABY WYMIENIĆ BATERIĘ**



- Upewnij się, że styki +/- są zgodne.
- Przed użyciem zdejmij folię ochronną.

**PRZYCISKI FUNKCYJNE****HU****KIJELZŐ****TERMÉKJELLEMZŐK**

- Automata be- és kikapcsolás
- Mértékegységek : kg, lb, st/lb
- Terhelhetőség : 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Mérésí egységek : 0,1 kg, 0,2 lb, 1lb:20st
- Túrtelheltség kijelzése : "-----"
- Alacsony elemfeszültség kijelzése : "Lo"
- Áramellátás : 1 db CR2032 típusú elemmel

**ELEMCSERE**



- Ügyeljen a +/- polarításokra.
- Használat előtt távolítsa el a szigetelőszalagot

**FUNKCIÓGOMBOK****RU****ДИСПЛЕЙ****ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ**

- Автоматическое ВКЛ/ ВЫКЛ.
- Вес: кг, фунты, стоуны: фунты
- Максимальная нагрузка: 150 кг, 330 фунтов, 23 стоуна: 8фунтов
- Цена деления: 0,1 кг, 0,2 фунта, 1 фунт: 20 стоунов
- Индикация перегрузки: "-----"
- Индикатор низкого уровня зарядки батареек: "Lo"
- Источник питания: 1 x батарея CR2032

**ЗАМЕНА БАТАРЕИ**


- Убедитесь, что полярность батареи соответствует маркировке +/- отсека для батареи.
- Прежде чем вставлять батарею, удалите изоляционную плёнку.

**ФНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ****RO****PRIKAZ****PROPRIETĂȚI ȘI SPECIFICAȚII**

- Pornire/Oprire Automată
- Unități greutate : kg, lb, st/lb
- Capacitate : 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Gradație : 0,1 kg, 0,2 lb, 1lb:20st
- Indicare supraîncărcare : "-----"
- Indicare baterie scăzută : "Lo"
- Sursă de alimentare : 1 x baterie CR2032

**PENTRU SCHIMBAREA BATERIEI**


- Asigurați-vă că polaritatea +/- este respectată.
- Vă rugăm să îndepărtați banda izolatoare înainte de utilizare.

**BUTOANE FUNCȚIONALE****SK****ZOBRAZENIE****VLASTNOSTI & ŠPECIFIKÁCIE**

- Automatické ZAP / VYP
- Jednotky hmotnosti : kg, lb, st/lb
- Kapacita : 150 kg, 330 lb, 23st:8lb
- Delenie stupnice : 0,1 kg, 0,2 lb, 1lb:20st
- Indikácia preťaženia: "-----"
- Indikácia slabej batérie: "Lo"
- Napájanie: 1 x CR2032 batéria

**K VÝMĚNE BATERIE**


- Ujistěte sa, že svorky +/- sú správne zapojené.
- Prosím, odstráňte izolačný pásk pred použitím.

**FUNKČNÉ KLÁVESY****SV****DISPLAY****FUNKTIONER OCH SPECIFIKATION**

- Automatisk PÅ / AV
- Viktenheter : kg, lb, st: lb
- Kapacitet : 150 kg, 330 £, 23st : £ 8
- Gradering: 0,1 kg, 0,2 £, 1 £ : 20st
- Indikerar överbelastning : "-----"
- Indikerar låg batterispänning : "Lo"
- Strömförsörjning : 1 x CR2032 batteri

**BYTA BATTERI**

- Se till att +/- polerna är rättvända.
- Ta bort den isolerande remsan före användning .

**FUNKTIONSTANGENTER****INSTRUÇÕES DE USO**

- 1 - Pressione a tecla UNIDADE para ligar e selecionar a unidade de medida.
- 2 - Coloque a balança em uma superfície rígida e plana, e deixe que ela se desligue automaticamente.
- 3 - O usuário sobe na plataforma da balança, que irá piscar, travando o peso medido na tela LCD quando a pesagem estiver estável, e se desligará automaticamente depois de 10 segundos.
- 4 - Caso não seja utilizada, ela se desligará automaticamente.
- 5 - Quando a balança não estiver em uso, deixe-a em uma superfície plana, e não coloque objetos sobre ela.

**DICAS ÚTEIS:**

- Não utilize a balança em carpetes.
- Para garantir que a pesagem seja precisa, quando você mover a balança,