


# PT - ONPOWER 310 - Manual do utilizador

## A. Indicadores LED:

- 1: Orifício da correia de transporte
- 2: Botão para ligar/desligar
- 3: Saída USB1
- 4: Saída USB2
- 5: Entrada Micro USB
- 6: Indicadores LED



## B. Funcionalidades

- Elevada capacidade de 5200 mAh.
- Duas portas de saída USB.
- Função de iluminação integrada através de LED.
- Apresentação inteligente da carga restante através de LEDs.
- Design IPX4 à prova de água (chuva e salpicos).
- Sistema de proteção de segurança múltiplo para garantir a máxima segurança dos dispositivos: proteção contra sobrecarga, sobretensão, sobreintensidade de corrente e curto-circuito.

## C. Especificações técnicas

Tipo de bateria: Bateria de íões de lítio.

Capacidade: 5200 mAh / 19,3 Wh.

Entrada: Micro USB 5V / 1A.

Saída: USB1: 5V / 1A; USB2: 5V / 2. 1A.

Dimensões: 114x50x27 mm.

Peso: 200 g (+- 10 g) // 64 g (+-5 g).

Acessórios: 1 cabo USB.

## D. Como utilizar o ONPOWER 310

1. Ligar o ONPOWER 310: Prima o botão de ligar/desligar (pressão breve) até o LED indicador ficar aceso, indicando que o carregador está ligado.
2. Desligar o ONPOWER 310: Prima o botão de ligar/desligar (pressão breve) até o LED indicador ficar apagado, indicando que o carregador está desligado.

## E. Como carregar o ONPOWER 310

1. O carregamento pode ser efetuado através do computador ou adaptador: ligue o ONPOWER 310 utilizando o cabo USB.
2. Os indicadores LED ficam intermitentes durante o carregamento do ONPOWER 310.
3. Todos os indicadores LED ficam acesos quando o carregamento estiver concluído.

Nota: É recomendável carregar ONPOWER 310 apenas quando não se encontra a ser utilizado. Os LEDs de estado ou a proteção contra curto-circuitos podem ser afetados pela sua operação incorreta.

## F. Como testar a carga restante

Prima o botão de ligar/desligar para verificar a carga restante.

Estado de carga:

Indicador LED	LIGADO DESLIGADO	Capacidade	Indicador LED
●	○		○
○	○	<10%	○
●	○	10%-35%	○
●	●	35%-65%	○
●	●	65%-85%	●
●	●	85%-100%	●

## G. Como carregar o seu dispositivo

Compatível com:

iPhone, smartphones, leitor de MP3/MP4, PSP/NDS.

1. Utilize o cabo de dados USB original ou o cabo USB fornecido com o carregador para ligar a porta USB ao dispositivo.
2. Ligue o dispositivo ao ONPOWER 310.
3. Ligar o ONPOWER 310:
4. Desligue o seu dispositivo após a conclusão do carregamento.

## H. Cuidados a ter

1. Carregue o ONPOWER 310 totalmente na primeira utilização.
2. Certifique-se de que utiliza o cabo de origem, uma vez que este está em conformidade com as especificações adequadas. A não utilização deste cabo pode causar danos no ONPOWER 310.
3. Confirme que a tensão do dispositivo que pretende carregar é de 5 V antes de iniciar o carregamento.
4. Evite quedas e embates do carregador, e não desmonte ou tente reparar o ONPOWER 310.
5. Não submerja ou coloque o ONPOWER 310 dentro de água e evite expô-lo a ambientes húmidos.
6. Não exponha ou coloque o ONPOWER 310 junto de fontes de calor ou chama aberta.
7. Não deixe o ONPOWER 310 dentro de um automóvel ao sol, uma vez que as elevadas temperaturas podem causar danos no produto.
8. Mantenha o ONPOWER 310 fora do alcance das crianças.
9. Não insira qualquer objeto nas portas USB de entrada e saída do ONPOWER 310 para evitar qualquer curto-circuito ou danos ao produto.
10. Efetue um carregamento completo a cada quatro meses para evitar uma redução da vida útil da bateria do ONPOWER 310.

## I. Garantia:

2 anos de garantia, sujeito a utilização normal (os acessórios não estão abrangidos pela garantia).